

Ruiny Kościoła Św.Mikołaja Łeba


Zespół przejmujący:


Data nabycia:



21.06.2017

Komentarze:

Skaning laserowy3D Marcin Kulesza









Główne statystyki:

Właściwe pomiary: 1114982
 Cecha zróżnicowania: -0.0480 [m]
 Błąd-RMS: 0.1857 [m]
 Błąd-Uśredniony: 0.1205 [m]
 Standardowe odchylenie: 0.1794 [m]

$$\begin{aligned} \# & \\ \mu &= \Sigma(dZ) / \# \\ \text{rms} &= \sqrt{\Sigma(dZ^2) / \#} \\ \text{ave} &= \Sigma(|dZ|) / \# \\ \sigma &= \sqrt{\Sigma((dZ-\mu)^2) / (\#-1)} \end{aligned}$$

Błąd dystrybucji


Min [m]	Max [m]	Punkty [#]	[%]
-0.5000	-0.4500	34865	3.127
-0.4500	-0.4000	11543	1.035
-0.4000	-0.3500	11809	1.059
-0.3500	-0.3000	22258	1.996
-0.3000	-0.2500	19652	1.763
-0.2500	-0.2000	62325	5.590
-0.2000	-0.1500	137150	12.301
-0.1500	-0.1000	50592	4.537
-0.1000	-0.0500	71153	6.382
-0.0500	-0.0000	308173	27.639
0.0000	0.0500	278795	25.004
0.0500	0.1000	8364	0.750
0.1000	0.1500	7201	0.646
0.1500	0.2000	7730	0.693
0.2000	0.2500	7982	0.716
0.2500	0.3000	8401	0.753
0.3000	0.3500	8646	0.775
0.3500	0.4000	11852	1.063
0.4000	0.4500	15934	1.429
0.4500	0.5000	30528	2.738
0.5000	0.5500	29	0.003