


# Ruiny Kościoła Św.Mikołaja Łeba


Zespół przejmujący:



Data nabycia:

21.06.2017

Komentarze:










### Główne statystyki:

Właściwe pomiary: 177209  
Cecha zróżnicowania: 3.1435 [m]  
Błąd-RMS: 3.4638 [m]  
Błąd-Uśredniony: 3.1466 [m]  
Standardowe odchylenie: 1.4547 [m]

$$\begin{aligned} \# & \\ \mu &= \Sigma(dZ) / \# \\ \text{rms} &= \sqrt{\Sigma(dZ^2) / \#} \\ \text{ave} &= \Sigma(|dZ|) / \# \\ \sigma &= \sqrt{\Sigma((dZ-\mu)^2) / (\#-1)} \end{aligned}$$

### Błąd dystrybucji



Min [m]	Max [m]	Punkty [#]	[%]
-4.8490	-4.3641	0	0.000
-4.3641	-3.8792	0	0.000
-3.8792	-3.3943	0	0.000
-3.3943	-2.9094	0	0.000
-2.9094	-2.4245	0	0.000
-2.4245	-1.9396	0	0.000
-1.9396	-1.4547	0	0.000
-1.4547	-0.9698	0	0.000
-0.9698	-0.4849	15	0.008
-0.4849	0.0000	3468	1.957
-0.0000	0.4849	10113	5.707
0.4849	0.9698	10445	5.894
0.9698	1.4547	7468	4.214
1.4547	1.9396	11652	6.575
1.9396	2.4245	10870	6.134
2.4245	2.9094	4357	2.459
2.9094	3.3943	8407	4.744
3.3943	3.8792	9146	5.161
3.8792	4.3641	73430	41.437
4.3641	4.8490	27828	15.703
4.8490	5.3339	10	0.006