


# Ruiny Kościoła Św.Mikołaja Łeba


Zespół przejmujący:



Data nabycia:

21.06.2017

Komentarze:








**Główne statystyki:**

Właściwe pomiary: 183194  
 Cecha zróżnicowania: 1.9307 [m]  
 Błąd-RMS: 2.1578 [m]  
 Błąd-Uśredniony: 1.9398 [m]  
 Standardowe odchylenie: 0.9636 [m]

$$\begin{aligned} \# & \\ \mu &= \Sigma(dZ) / \# \\ \text{rms} &= \sqrt{\Sigma(dZ^2) / \#} \\ \text{ave} &= \Sigma(|dZ|) / \# \\ \sigma &= \sqrt{\Sigma((dZ-\mu)^2) / (\#-1)} \end{aligned}$$

**Błąd dystrybucji**

Min [m]	Max [m]	Punkty [#]	[%]
-3.1718	-2.8546	0	0.000
-2.8546	-2.5374	0	0.000
-2.5374	-2.2202	0	0.000
-2.2202	-1.9031	0	0.000
-1.9031	-1.5859	0	0.000
-1.5859	-1.2687	0	0.000
-1.2687	-0.9515	0	0.000
-0.9515	-0.6344	0	0.000
-0.6344	-0.3172	866	0.473
-0.3172	-0.0000	7133	3.894
-0.0000	0.3172	10893	5.946
0.3172	0.6344	9322	5.089
0.6344	0.9515	5430	2.964
0.9515	1.2687	20053	10.946
1.2687	1.5859	6760	3.690
1.5859	1.9031	9349	5.103
1.9031	2.2202	7651	4.176
2.2202	2.5374	19843	10.832
2.5374	2.8546	66055	36.057
2.8546	3.1718	19831	10.825
3.1718	3.4889	8	0.004